

CENTER FOR SOLAR ENERGY TECHNOLOGIES

Red de estaciones solarimétricas PUC/DICTUC/FCR

Alan Pino













14 de Agosto de 2015




Contenidos

- Medición del recurso solar
- Red de estaciones solarimétricas
 - Laboratorio San Joaquín
 - Estaciones en terreno
- Variabilidad espacial y temporal de mediciones
- Recomendaciones para evaluación correcta del recurso
- Conclusiones



Radiación solar



Irradiación Global horizontal (GHI)

Irradiación <u>Difusa horizontal</u> (DiffHI)

Irradiación <u>Directa Normal</u> (DNI)

 $GHI = DNI \cdot \cos(Z) + DifHI$

PV y SST: Global en plano del colector



Concentración: Directa Normal (DNI)





Instrumentación

Global Horizontal

Medida por un piranómetro horizontal



Directa Normal

Medida por un **pirheliómetro (NIP)** montado en un seguidor solar (tracker)



Difusa Horizontal

Medida por un **piranómetro**bajo una bola de
sombreamiento



Global, directa y difusa



Medida por un radiómetro con banda rotatoria de sombreamiento

(RSR: Rotating Shadowband Radiometer)

Irradiance Inc.

Medida por un radiómetro sombreado internamente (SPN1)



delta-t.co.uk/

















Radiómetros de termopila



COSTO: USD 2000 - 6000

Velocidad: 1-5 segundos

Precisión: $\pm 2\%$ a $\pm 5\%$ (subhorario)






Radiómetros fotoeléctricos

COSTO: USD 300-700

Velocidad: 10 μs para 95%

Precisión: $\pm 5\%$ a $\pm 8\%$ (subhorario)

Rápida respuesta, baratos, precisión aceptable, PERO...







licor.com



apogeeinstruments.com



kippzonen.com

















Otros radiómetros

PAR



UVA UVB



IR (Pirgeómetro)



...entre otros





kippzonen.com



















Estaciones solarimétricas





COSTO: USD 40000 - 50000 **COSTO:** USD 23000





¿Sun Tracker

0

RSR?

- + instrumentos de mayor precisión + medición de DNI
- requieren conexión a red eléctrica
- mantenciones más frecuentes

- + requiere baja mantención + autónoma (batería + PV) + costo moderado
- cálculo de DNI
 sensor de menor precisión



Kipp & Zonen



Irradiance Inc.
















¿Pírheliómetro o RSR?



La degradación en la precisión del sensor sucio implica que el RSR **siempre** es mejor que un NIP <u>sin limpieza diaria</u>.

Para DNI:

- NIP+Tracker es un equipo de laboratorio: su mejor desempeño se obtiene en condiciones controladas con limpieza diaria y electricidad
 24/7. La incertidumbre es baja pero el costo es alto.
- El RSBR es un equipo de terreno: sobrevive y opera bien con mantención mínima. Su incertidumbre es más alta pero el costo es mucho más bajo.





Red de estaciones

- 10 estaciones
 - 6 tipo RSR
 - 4 tipo Sun Tracker
- Investigación
- Contratos con la industria
- Colaboración con otros centros/universidades







Laboratorio PUC/DICTUC/CSET

Campus San Joaquín UC

- Actividades de docencia pre/postgrado
- Investigación
- Consultoría
- Entrenamiento y prueba de equipos























Alto Patache, Tarapacá. Centro UC Desierto de Atacama


















Variabilidad espacial: ¿dónde medir?

- Medición DEBE ser representativa del área de interés
 - Depende del clima local y terreno: puede ser uniforme (desierto) o complejo (montañas, valles, centro urbano, cuerpos de agua).














Variabilidad temporal: ¿por cuánto tiempo medir?

 Se debe considerar costo, incertidumbres aceptables, opción de complementar con satelital...

DNI máxima mensual



Tom Stoffel, Steve Wilcox: Overview of Best practices for solar resource assessment






Consideraciones generales

- Es muy importante la calibración periódica de los sensores
- Descarga de datos con mayor frecuencia posible
 - Probabilidad de tener una potencial pérdida de datos se incrementa con el tiempo
 - Opción de descarga remota
- Revisión de datos periódicamente
 - Detección de fallas
 - Minimizar datos erróneos
- En terreno, logística es vital. Repuestos de instrumentos, herramientas, sensores adicionales para comparación.
- Buscar personal local para mantenciones entrenar
- Documentación adecuada (bitácora de visitas, mantenimiento, resolución de problemas básico)



Falla en la medición: Sun Tracker







W/m²








Falla en la medición: RSR



W/m^2



Por baja de batería la banda rota de forma aleatoria o no rota

→ Medición errónea de difusa → Cálculo erróneo de DNI





Conclusiones

- Campaña de medición en terreno es cara, pero necesaria.
- Periodo de medición con error o inexistente → no se puede recuperar
- Correcta selección de equipos según necesidad (laboratorio o terreno) es esencial para evitar problemas a futuro, sobrecostos, etc.
- Precisión del sensor es importante, pero **más importante** es la correcta instalación y mantención de los instrumentos.











Gracias!







